



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号:181520341174

名称:淄博圆通环境检测有限公司

地址:淄博高新区高科技创业园C座(255086)

经本局评定,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的检测数据和结果,特发此证。资质附表

签字人见证书附表。

一. 前言

淄博圆通环境检测有限公司于2023年3月2日对山东万达化工有限公司

四、工况

淄博圆通环境检测有限公司在对企业废水总排 LFH2001 型 COD 在线检测仪和 LFH2013 型氨氮水质在线分析仪的在线比对监测过程中，企业正常生产，生产设备正常且稳定运行，生产负荷达到 80% 以上，污水在线监测系统运行正常。

此页以下空白

五、监测结果

表 2-2 废水污染源 COD 自动监测设备比对监测结果表

排污企业名称	山东万达化工有限公司	现场监测日期	2023.01.14
测点名称	1# 废水		

比对结果：| 比对项目符合《水污染源在线监测系统运行技术规范》(HJ355-2019)要求
此页以下空白

实际水样测试



样品编号	测试时间	自动仪器测定值 (mg/L)	实验室测定值 (mg/L)	相对误差 (%)	相对误差允许限值 (%)	结果评定
S2301HB143 A101	11:28	8.48	8.69	-2.42	±15	合格
S2301HB143 A201	12:27	8.51	8.76	-2.85	±15	合格
S2301HB143 A301	13:38	7.01	7.32	-4.23	±15	合格

质控样品测定

标样编号	测试时间	测试结果 (mg/L)	标准样品批号	标准样品浓度 (mg/L)	相对误差 (%)	相对误差允许限值 (%)	结果评定
标样 B	10:35	34.43	NH3N20230302	35	-1.63	+10%	合格

附件：

附件 1：在线设备数据



附件 2: 现场勘察记录



说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。