ZBYT4T563

正本

181520341174

检测报告

一、基本信息

委托单位/受检单位	山东万达化工有限公司
	路68号

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测指标	检测频次
	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒进口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1 天*3 次
	DA008 二胺缩合车间工艺废		

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYTJC[illegible]41563

检测报告

	有组织废气	氮氧化物	定 定电位电解法》	3mg/m³	
5		悬浮物	质 悬浮物的测定 重量法》	4mg/L	
6		pH	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	/	
7	污水	硫化物	HJ 1226-2021 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》	0.01mg/L	
8		挥发酚	HJ 503-2009 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	0.0[illegible]mg/L	

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-06-017	四气路大气采样器	QCS-6000型
ZBYT-06-018	四气路大气采样器	QCS-6000型
ZBYT-10-[illegible]	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
ZBYT-01-043	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-027	紫外可见分光光度计	[illegible]N4
ZBYT-01-033	红外分光测油仪	JLBG-126

检测报告

挥发酚	石油类	硫化物
ND	1.32	ND
ND	1.37	ND
ND	1.32	ND
ND	0.38	ND
ND	0.39	ND
ND	0.42	ND

检出限

检 测 报 告

淄博圆通环境检测有限公司

	VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	89.4	91.6	91.1

点位	DA009（胶北厂区工艺废气治理装置排气筒进口）
检测日期	2023.11.03
内径（m）	0.15

	样品编号	Q2311HJ1000043	Q2311HJ1000044	Q2311HJ1000045
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	87.6	86.0	87.6
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.097	0.096	0.101

检测报告

检测项次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	30	30	30
废气流速（m/s）	20.3	20.5	20.1
含湿量（%）	3.4	3.5	3.6
标干流量（m³/h）	850	848	844
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2311HJ1000040	Q2311HJ1000041	Q2311HJ1000042

表2.7 DA013污水处理站预处理工段废气治理设施1#排气筒进口检测结果

检测点位	DA013污水处理站预处理工段废气治理设施1#排气筒

内径（m）		0.35		
高度（m）		15		
检测频次		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		28	30	30
废气流速（m/s）		10.6	10.6	10.8
含湿量（%）		3.4	3.4	3.4
标干流量（m^3/h）		3201	3192	3245
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2311HJ1000010	Q2311HJ1000011	Q2311HJ1000012
VOCs（以非				

检 测 报 告

表 2.9 DA014 污水处理站废气治理设施 2 排气筒进口

		114	11589	11567
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2311HJ1000016	Q2311HJ1000017	Q2311HJ1000018
VOCs（以非	实测浓度（mg/m³）	93.2	9%	9%

硫化氢	样品编号	Q2311HJ1000019	Q2311HJ1000020	Q2311HJ1000021

淄博国通环境检测有限公司

检测报告

检 测 报 告

检测点位	DA015 危废暂存间废气排气筒进口		
检测日期	2023.11.02		
内径（m）	0.5		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	23	23	24
废气流速（m/s）	1.8	1.8	1.8
含湿量（%）	2.2	2.0	2.2
标干流量（m³/h）	1743	1790	168[illegible]
VOCs（以非	样品编号	Q2311HJ1000028	Q2311HJ1000029	Q23[illegible]

表 2-12 DA015 危废暂存间废气排气筒检测结果

检测点位		DA015 危废暂存间废气排气筒		
检测日期		2023.11.02		
内径（m）		0.3		
高度（m）		15		
检测频次		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		23	23	23
废气流速（m/s）		7.8	7.8	7.8
含湿量（%）		2.2	2.2	2.1
标干流量（m^3/h）		1782	1782	1786
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2311HJ1000031	Q2311HJ1000032	Q2311HJ1000033
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m^3）	9.60	9.38	9.56
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.017	0.017	0.017

表 2-13 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测点位	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒		
检测日期	2023.11.02		
内径（m）	0.7		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	71	72	69
废气流速（m/s）	5.1	5.2	5.0

检 测 报 告

表 2-14 DA001 污染源废气区导热油炉废气排气筒检测结果

1、本检测报告未加盖[illegible]、检验检测专用章、骑缝章无效。

2、本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

联系电话：（0533）5201811

公司网址：http://www.zbyuantong.com